Kunstwerken -> NEN2767 opbouw (NEN

versies/NENversie check)

Kunstwerken -> NEN2767 opbouw (NEN versies/NENversie check)

NEN2676-4 is de inspectie voor objecten onder Kunstwerken.

iSSET Kaart Paspoort	Decompositie Inspecie Onderhoud Overzicht Instellingen Macro Meldingen Lege	enda 🔻 demo domain/evdlaan 🔻									
Zoek adres	6 rows										
Nr 🔶 Naam 🔶	0045 - Bellingeweer - fietsbrug										
• 000001 000001 ^	100001 000001 Anpassen Verwijderen Print										
0045 Bellingeweer - fie	Nr 🖞 Element 🖨 Nr 🖨 Bouwdeel 🖨 sub Bouwdee Nr 🖞 Materiaal soc Discipline 🖞 Risicoscore Kritisch onde theoretische Stichtingsje Hoeveel Eenhei	id" Opmerking									
DU0171 - HWG Vossersteeg		v ~ ×									
DU0172 - HWG Vossersteeg	1 Hoofddraagconstr/1328 Langsligger 2 Hout 0 18 [m]Street 1 Moofddraagconstr/1328 Langsligger 2 Hout 0 18 [m]Street	skk									
DU0174 - WG Leemculeweg	+ 1 / Kerende construct 1133 Damwand 2 Hout 0 8 [m]Street	ekk									
DU0182 - HWG Vossersteeg DU0196 - HWG Vossersteeg	+ 1 7 Hoofddraagconstr 2192 Leuning 2 Hout 0 18 [m]Stree	ekk									
DU0199 - HWG Vossersteeg	2 Steunpunt 1687 Oplegbalk 2 Hout 0 2 [st]Stuk + 1 Honfddraancoetr 2073 Beschermlaan 6 Kuinsteinf 0 18 (m2)Vie	ks erk Betreft sljitlaan									
DU0201 - HWG Koesteeg		a Roden and and and a									
DU0202 - HWG Rondweg											

De NEN2767 versie die in het domein wordt gebruikt staat rechts naast de twee blauwe tandwielen. Onder Instellingen > NEN2767 is een versie eventueel aan te passen. Onder het voorbeeldobject in de afbeelding zijn zes decomposities ingevoerd. Een + voor de regel betekent dat hieraan een inspectie in tab Inspectie is gekoppeld. De bovenste regel is geselecteerd in blauw. Ga je nu naar hoofdtab Inspectie, dan worden deze regel Element genoemd.

	0045 -	Bellingewe	er - fi	etsbru	g																				
	Element	NEN2767-4	BRL14	020	NEN10	010/314	0 NE	3399	S	Storings	registra	tie	CRO	W-32	3 S	chouw	Meld	lingen All	e veldt	ypen	test				
F	Print																								ø
	Nr 📥 Element 📥		nt 📥 🛛 Nr 📥		Nr		Bouwdeel		sub Bouwdeel 🛓		Nr			Materiaal soort 🛓		Conditiescore 🛓			Verzorgingscore 🛓			Opmerking 븆			
	= ×	< = Alle	~	-	×	= Alle			~		*	-	>	-	Alle	\sim	-		×	-		×	~		×
-																									
	Schade f	oto 🜲 🛛 Datur	m 🜲 🛛 Te	kening (Loca	tie	Nr (Gebrel	k 🌲	Nr (Soo	rt gebi	rek 🜲	Nr (Ernst	gebrek	Nr (Intensiteit		Nr i	Оп	nvang (÷	opmerking 🜲	
^		2017-04	-27 1234	4	A2	(G-006 Breuk			2	Constru	uctief p	orimair 1		Ernstig		2	Gevorderd stat	ium 2	PI	aatselijk	2% to	t 10%		
	<																								>
+	147	Hoofddraagcon	nstructie	1461	R	lijdek						2		Hout		1		1	1						
+	157	Kerende const	ructie	1133	C	Damwand					2		Hout		3	3		1							
+	147	Hoofddraagcon	loofddraagconstructie 2192 Leuning					2		Но	Hout		1	1		1									
+	202	Steunpunt 1687 Oplegbalk					2		Hout		1	1		1											
+	147	Hoofddraagcon	structie	2073	B	escherr	mlaag					6		Kur	nststof		4		1				Betre	ft slijtlaag	

Klap door op de + te klikken de inspectieregel open. Om dit te bewerken, klik de volgende subtab, NEN2767-4 aan.

• 0045 - Bellingeweer - fietsbrug													
Element NEN2767-4 BRL14020 NEN101	0/3140 NEN3399 Storingsregistratie	CROW-323 Schouw Meldingen	Alle veldtypen test										
Toevoegen Aanpassen Verwijderen Print	NEN2767 - versie 1.4.2												
Schade foto 🛔 Datum 🛔 Tekening 🕇 Locatie 🕯	Nr i Gebrek 🔷 Nr i Soort gebr	rek 븆 Nr 🤅 Ernst gebrek 븆 Nr 🕴 Intens	iteit 🔹 Nr 🕴 Omvang 🛓 opmerking 💺										
~ X X X X X X X X	× ~ = Alle ✓ ~ = Alle	✓ ~ = Alle ✓ ~ = Alle											
Upload foto 2017-04-27 1234 A2	G-006 Breuk 2 Constructief p	orimair 1 Ernstig 2 Gevorderd	stadium 2 Plaatselijk 2% tot 10%										

Verschillende acties kunnen hier worden uitgevoerd. Een defect kan worden geregistreerd, aangepast of verwijderd. Een foto van het gebrek kan worden geüpload. Deze foto moet op de harde schijf staan of in het archief in de map NEN2767. Uiteraard kunnen meerdere foto's worden toegevoegd.

Met Upload bestand wordt de foto in de inspectieregel geüpload. Moet een foto van de harde schijf toegevoegd worden, kies dan eerst Foto's selecteren, voeg het aan map NEN2767 toe en gebruik Upload bestand.

• 0045 - Bellingeweer - fietsbrug															
Element	NE	N2767-4	BRL14020	NEN1010	/3140	NEN3399	Storin	gsregistratie	CROW-32	23 Schou	JW M	eldingen	Alle veldtyp	en test	
Toevoegen	Aan	passen \	/erwijderen	Print											
Schade for	to 🜲	Datum	Tekening	Locatie 🚔	Nr (Gebrek 🖨	Nr :	Soort geb	rek 💂 Nr 🗄	Ernst gebre	ek 븆 🛛 Nr	f Inte	nsiteit 🗣 🛛 Ni	f Omva	ng 🜲
Upload foto	~	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief p	orimair 1	Ernstig	2	Gevorder	rd stadium 2	Plaatselijk 29	6 tot 10%
												~			
				Upload for	o 's seler	rteren						^			
				W NEN	2767		4					^			
				Arch	ief voo	r number 0045	9	-							
							Egel foto	voorbe							
												~			
				NEN2767						items: 1, g	rootte: 102	КВ			
				Upload b	estand	Annuleren									

Met de knop Print worden alle NEN2767 inspecties van het object geprint in een bestand in HTML, PDF of Excel formaat. Een keuze voor het wel of niet tonen van foto's kan aangegeven worden in het printvenster.

