

Kunstwerken -> NEN2767 opbouw (NEN versies/NENversie check)

Kunstwerken -> NEN2767 opbouw (NEN versies/NENversie check)

NEN2767-4 is de inspectie voor objecten onder Kunstwerken.

0045 - Bellingeweer - fietsbrug

Nr	Element	Nr	Bouwdeel	sub Bouwdee	Nr	Materiaal soc	Discipline	Risicoscore	Kritisch onde	theoretische	Stichtingsja	Hoeveel	Eenheid	Opmerking
1	Hoofddraagconstr	1328	Langsligger		2	Hout			0			18	[m]Strekk	
1	Hoofddraagconstr	1461	Rijdek		2	Hout			0			18	[m2]Vierk	
1	Kerende construc	1133	Damwand		2	Hout			0			8	[m]Strekk	
1	Hoofddraagconstr	2192	Leuning		2	Hout			0			18	[m]Strekk	
2	Steunpunt	1687	Oplegbalk		2	Hout			0			2	[st]Stuks	
1	Hoofddraagconstr	2073	Beschermlaag		6	Kunststof			0			18	[m2]Vierk	Betreft slijtlaag

De NEN2767 versie die in het domein wordt gebruikt staat rechts naast de twee blauwe tandwielen. Onder Instellingen > NEN2767 is een versie eventueel aan te passen. Onder het voorbeeldobject in de afbeelding zijn zes decomposities ingevoerd. Een + voor de regel betekent dat hieraan een inspectie in tab Inspectie is gekoppeld. De bovenste regel is geselecteerd in blauw. Ga je nu naar hoofdtab Inspectie, dan worden deze regel Element genoemd.

0045 - Bellingeweer - fietsbrug

Element: NEN2767-4, BRL14020, NEN1010/3140, NEN3399, Storingsregistratie, CROW-323, Schouw, Meldingen, Alle veldtypen, test

Print

Nr	Element	Nr	Bouwdeel	sub Bouwdeel	Nr	Materiaal soort	Conditie score	Verzorgings score	Opmerking																														
147	Hoofddraagconstructie	1328	Langsligger		2	Hout	2	1																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schade foto</th> <th>Datum</th> <th>Tekening</th> <th>Locatie</th> <th>Nr</th> <th>Gebrek</th> <th>Nr</th> <th>Soort gebrek</th> <th>Nr</th> <th>Ernst gebrek</th> <th>Nr</th> <th>Intensiteit</th> <th>Nr</th> <th>Omvang</th> <th>opmerking</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upload foto</td> <td>2017-04-27</td> <td>1234</td> <td>A2</td> <td>G-006</td> <td>Breuk</td> <td>2</td> <td>Constructief primair</td> <td>1</td> <td>Ernstig</td> <td>2</td> <td>Gevorderd stadium</td> <td>2</td> <td>Plaatselijk 2% tot 10%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Schade foto	Datum	Tekening	Locatie	Nr	Gebrek	Nr	Soort gebrek	Nr	Ernst gebrek	Nr	Intensiteit	Nr	Omvang	opmerking	Upload foto	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief primair	1	Ernstig	2	Gevorderd stadium	2	Plaatselijk 2% tot 10%	
Schade foto	Datum	Tekening	Locatie	Nr	Gebrek	Nr	Soort gebrek	Nr	Ernst gebrek	Nr	Intensiteit	Nr	Omvang	opmerking																									
Upload foto	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief primair	1	Ernstig	2	Gevorderd stadium	2	Plaatselijk 2% tot 10%																										
147	Hoofddraagconstructie	1461	Rijdek		2	Hout	1	1																															
157	Kerende constructie	1133	Damwand		2	Hout	3	1																															
147	Hoofddraagconstructie	2192	Leuning		2	Hout	1	1																															
202	Steunpunt	1687	Oplegbalk		2	Hout	1	1																															
147	Hoofddraagconstructie	2073	Beschermlaag		6	Kunststof	4	1	Betreft slijtlaag																														

Klap door op de + te klikken de inspectieregel open. Om dit te bewerken, klik de volgende subtab, NEN2767-4 aan.

0045 - Bellingeweer - fietsbrug

Element: NEN2767-4, BRL14020, NEN1010/3140, NEN3399, Storingsregistratie, CROW-323, Schouw, Meldingen, Alle veldtypen, test

Toevoegen, Aanpassen, Verwijderen, Print

NEN2767 - versie 1.4.2

Schade foto	Datum	Tekening	Locatie	Nr	Gebrek	Nr	Soort gebrek	Nr	Ernst gebrek	Nr	Intensiteit	Nr	Omvang	opmerking
Upload foto	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief primair	1	Ernstig	2	Gevorderd stadium	2	Plaatselijk 2% tot 10%	

Verschiede acties kunnen hier worden uitgevoerd. Een defect kan worden geregistreerd, aangepast of verwijderd. Een foto van het gebrek kan worden geüpload. Deze foto moet op de harde schijf staan of in het archief in de map NEN2767. Uiteraard kunnen meerdere foto's worden toegevoegd.

Met Upload bestand wordt de foto in de inspectieregel geüpload. Moet een foto van de harde schijf toegevoegd worden, kies dan eerst Foto's selecteren, voeg het aan map NEN2767 toe en gebruik Upload bestand.

• 0045 - Bellingeweer - fietsbrug

Element: NEN2767-4, BRL14020, NEN1010/3140, NEN3399, Storingsregistratie, CROW-323, Schouw, Meldingen, Alle veldtypen, test

Toevoegen, Aanpassen, Verwijderen, Print

Schade foto	Datum	Tekening	Locatie	Nr	Gebrek	Nr	Soort gebrek	Nr	Ernst gebrek	Nr	Intensiteit	Nr	Omvang
Upload foto	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief primair	1	Ernstig	2	Gevorderd stadium	2	Plaatselijk 2% tot 10%

Upload foto

Foto's selecteren

NEN2767

Archief voor nummer 0045

Egel foto voorbe...

NEN2767 items: 1, grootte: 102 KB

Upload bestand, Annuleren

Met de knop Print worden alle NEN2767 inspecties van het object geprint in een bestand in HTML, PDF of Excel formaat. Een keuze voor het wel of niet tonen van foto's kan aangegeven worden in het printvenster.

iASSET Kaart Paspoort Decomposie Inspectie Onderhoud Overzicht Instellingen Macro Meldingen

Legenda demo domain/evd/kan

1 rows

• 0045 - Bellingeweer - fietsbrug

Element: NEN2767-4, BRL14020, NEN1010/3140, NEN3399, Storingsregistratie, CROW-323, Schouw, Meldingen, Alle veldtypen

Toevoegen, Aanpassen, Verwijderen, Print

NEN2767 - versie 1.4.2

Schade foto	Datum	Tekening	Locatie	Nr	Gebrek	Nr	Soort gebrek	Nr	Ernst gebrek	Nr	Intensiteit	Nr	Omvang	opmerking
Upload foto	2017-04-27	1234	A2	G-006	Breuk	2	Constructief prim	1	Ernstig	2	Gevorderd stadiu	2	Plaatselijk 2% tot 1	

Rapporten exporteren

Rapport voorwaarde:

- Alle categorieën
- Huidig object
- Alle objecten
- 1x per jaar maaien
- 2x per jaar maaien
- 5x per jaar maaien
- achterstand 2017 verhardingen
- Achterstand kwaliteit
- Asfalt Ribbanen
- Bomen beeldbestek B
- Bomen onderhoud KOM

Export type:

- NEN2767 - Inspectie, Overzicht
- HTML PDF Excel
- Voeg foto van gebrek toe

Print, Annuleren