

# Standaard inspectieformulieren (VTA, CROW146, NEN2767, CROW-323, meldingen)

## Standaard inspectieformulieren (VTA, CROW-146A, NEN2767, CROW-323, meldingen.)

Voor de verschillende thema's zijn er standaard en custom inspectieformulieren. De standaard formulieren zijn eenduidig en volgens geldende normen opgesteld, de custom formulieren zijn naar wens van de domeinbeheerders samengesteld. In dit onderdeel van de handleiding worden de standaard formulieren behandeld.

### VTA

VTA staat voor het Engels Visual Tree Assessment.

Het formulier heeft bij openen de naam en het nummer linksbovenin staan. Ook kan hier de Wetenschappelijke naam, Cultivar en Nederlandse naam overgenomen worden uit het paspoort van de boom (indien ingevuld). Tot slot kan de Hoogteklasse hier worden weergegeven.

De naam van de inspecteur wordt direct uit de inloggegevens in iASSET gehaald. Ook de datum is vooringevuld. De Algemene conditie staat standaard op Goed. Voor aanpassingen, open de dropdown.

Geconstateerde problemen kunnen als Afwijkingen worden genoteerd voor de kroon, de stam, de stamvoet en het maaiveld. Is er meer dan één afwijking in een deel van de boom, dan kan er een extra regel met behulp van het blauwe bolletje en de + worden opgeroepen. De kwaliteit van de boomdelen kan vermeld worden met een indicatie van een mogelijk risico en wanneer een nieuwe inspectie moet plaatsvinden.

Er kan een opmerking geplaatst worden en een foto van het object of een afwijking worden toegevoegd.

VTA

Kntw306028 - WO\_Knotwilgen

Cultivar:

Hoogteklasse: <6 m

Wetenschappelijke Naam:

Nederlandse Naam: Wilg

Inspecteur: Eilko van der Laan

Datum: 16-11-2020

Algemene conditie: Goed

Afwijkingen Kroon: Algemeen

Geen opmerkingen

Hoogte [m]:

Kompasrichting: Selecteer...

Afwijkingen Stam: Algemeen

Geen opmerkingen

Hoogte [m]:

Kompasrichting: Selecteer...

Afwijkingen Stamvoet: Algemeen

Geen opmerkingen

Hoogte [m]:

Kompasrichting: Selecteer...

Afwijkingen Maaiveld: Algemeen

Geen opmerkingen

Hoogte [m]:

Kompasrichting: Selecteer...

Kwaliteit Kroon: Goed

Boomveiligheid: Geen verhoogd risico

Kwaliteit Stam: Goed

Frequentie Boomveiligheidscontrole: Geen verhoogd risico

Kwaliteit Stamvoet: Goed

Komende inspectiejaar:

Kwaliteit Maaiveld: Goed

Maatregel: Geen maatregel

Urgentie: Geen urgentie

Opmerking:

Foto toevoegen

Ok

Annuleren

### CROW-146A

CROW-146A is bedoeld voor de inspectie van verhardingen.

## Opties Bewaar

Waarnemer

E vd Laan

Weer

bewolkt

Wegdek

droog

## Datum en wegvak Bewaar

Datum

2021-08-12

Schade / K.O.

Klein onderhoud

## Schade

- RAF - L1
- DWA - L2
- ONE - L2
- SCH - L1
- RND - M2
- VOW - M1
- VOE - L3
- ZET - L2
- Spoorvorming - 8
- Langsonvlakheid - 1.0-1.5
- Comfortindex - 10

## Opmerking

Asfaltlaag in slechte staat.

## K.O.

- RAF - RAF - Geen klein onerl
- DWA - DWA - Geen klein on
- ONE - ONE - Geen klein one
- SCH - SCH - Geen klein oner
- RND - RND - Geen klein oner
- VOW - VOW - Geen klein on
- VOE - VOE - Geen klein oner

KOO uitgevoerd ?

☐

## Situatiewijziging

Om een dergelijke inspectie te kunnen uitvoeren, moet onder Decompositie tenminste één wegvak en één wegvakonderdeel zijn toegevoegd. Daarna kan bovenstaand formulier worden geopend. Behalve schade kan ook klein onderhoud hier worden genoteerd. Dit kan bijvoorbeeld het opvullen van een gat in het wegdek zijn, een beschadigde steen vervangen of een tegel opnieuw leggen. Nadat de inspectie is opgeslagen is het niet mogelijk een tweede inspectie uit te voeren. Daarvoor moet de eerste worden gearhiveerd voor een tweede mag worden ingevoerd. Gebruik hiervoor de knop Archiveren.

## NEN2767

NEN2767 is inspectie voor gebouwen (NEN2767-2) en kunstwerken (NEN2767-4). Aan deze inspectie kunnen één of meerdere foto's worden gelinkt. Voor een inspectie kan worden uitgevoerd moet het object in de bouwdelen oftewel de elementen, onder decompositie zijn opgedeeld. Daarna is er de mogelijkheid een NEN2767 formulier te openen met Toevoegen. Let wel, de inspectie is voor het Element welke in het eerste tabje is geselecteerd. Dan is er een lijst met defecten in de dropdown, waaruit de juiste kan worden gekozen. Eventueel kan een foto van het defect worden toegevoegd. Besluit met OK om deze regel op te slaan. In Element kan een volgende regel worden geselecteerd om een defect aldaar te registreren.

**iASSET** Toon kaart Paspoort Decompositie **Inspectie** Onderhoud Overzicht Instellingen Gegevensbeheer Meldingen Legenda demo:domain/evdlaan

0 rows

• Gebouwen - Kindercentrum De Driehoek - D01-007 - Kindercentrum -De Driehoek - Hoofdgebouw

Element NEN2767-2 BRL14020 NEN1010/3140 NEN3399 Storingsregistratie CROW-323 Schouw Meldingen Alle veldtypen

**NEN2767 Inspectie Toevoegen**

Inspecteur: evdlaan  
Datum: 12-08-2021  
Tekening:  
Locatie:  
Gebrek: Selecteer aub  
Soort gebrek:  
Ernst gebrek:  
Intensiteit: 1 Beginstadium  
Omvang: 1 Incidenteel <2%  
Conditie score:  
(theoretische) Levensduur:  
Restlevensduur:  
Opmerking:  
Schade foto: Selecteer

Ok Annuleren

Voor kunstwerken werkt het eender. Elementen worden geselecteerd, na onder Decompositie te zijn aangemaakt. Eerst een element selecteren, dan onder tabje NEN2767-4 het formulier openen en gegevens invullen. Ook kan hier een foto worden toegevoegd. Zo'n inspectie ziet er zo uit.

**iASSET** Kaart Paspoort Decompositie **Inspectie** Onderhoud Overzicht Instellingen Gegevensbeheer Meldingen Legenda demo:evdlaan


1 rows

• 037614 - Vloeddijk

Element NEN2767-4 BRL14020 NEN1010/3140 NEN3399 Storingsregistratie CROW-323 Schouw Meldingen Test Inspection

Toevoegen Aanpassen Verwijderen Print

**NEN2767 - versie 1.3**

| Schade foto   | Datum      | Tekening  | Locatie           | Nr | Gebrek      | Nr | Soort gebrek | Nr | Ernst gebrek | Nr | Intensiteit | Nr | Omvang               | Opmerking                    |
|---|------------|-----------|-------------------|----|-------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|----------------------|------------------------------|
|  | 2014-10-21 | 789-06.xx | Westelijke I-G-10 | 10 | Scheefstand | 10 | Afwerking    | 3  | Gering       | 3  | Eindstadium | 2  | Plaatselijk 2% tot 1 | 1 leuningstijl staat scheef. |

Nu kunnen er eventueel meerdere foto's aan toegevoegd worden, klik dan op Upload foto in de inspectieregel. Gaan we terug naar het element welke is geïnspecteerd, dan zien we door op de + te klikken vooraan de regel, dat daar de inspectie nu zichtbaar is geworden.

**iASSET** Kaart Paspoort Decompositie **Inspectie** Onderhoud Overzicht Instellingen Gegevensbeheer Meldingen Legenda demo:evdlaan


11 rows

• 037614 - Vloeddijk

Element NEN2767-4 BRL14020 NEN1010/3140 NEN3399 Storingsregistratie CROW-323 Schouw Meldingen Test Inspection

Print

| Nr  | Element                    | Nr                | Bouwdeel | sub Bouwdeel | Nr        | Materiaal soort | Conditie score | Verzorgingscore | Opmerking |
|-----|----------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 147 | Hoofddraagconstructie 1461 | Rijdek            |          | 3            | Beton     | 1               | 1              |                 |           |
| 147 | Hoofddraagconstructie 1179 | Dwarsdrager       |          | 3            | Beton     | 6               | 1              |                 |           |
| 147 | Hoofddraagconstructie 1328 | Langsligger       |          | 3            | Beton     | 1               | 1              |                 |           |
| 164 | Leuning 1335               | Leuning, Algemeen |          | 17           | Gietijzer | 1               | 1              |                 |           |
| 164 | Leuning 2073               | Bescherm laag     |          | 6            | Kunststof | 1               | 2              |                 |           |
| 220 | Verharding wegtype 1045    | Asfaltverharding  |          | 91           |           | 2               | 1              |                 |           |
| 233 | Voegovergang 1700          | Rij-ijs           |          | 14           | Staal     | 2               | 1              |                 |           |

| Schade foto   | Datum      | Tekening  | Locatie           | Nr | Gebrek      | Nr | Soort gebrek | Nr | Ernst gebrek | Nr | Intensiteit | Nr | Omvang               | Opmerking                    |
|---|------------|-----------|-------------------|----|-------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|----------------------|------------------------------|
|  | 2014-10-21 | 789-06.xx | Westelijke I-G-10 | 10 | Scheefstand | 10 | Afwerking    | 3  | Gering       | 3  | Eindstadium | 2  | Plaatselijk 2% tot 1 | 1 leuningstijl staat scheef. |

## CROW-323

In een CROW-323 inspectie wordt middels foto's bepaald wat de ernst van bepaalde afwijkingen, de vervuiling of een beschadiging er is aan beplanting, bestrating, grasvelden of meubilair. De scores zijn A+, A, B, C en D.

Inspecteur:  Datum:

---

Groep:  Subgroep:

Schaalbalk:

- Alle
- Groen
- Kunstwerken**
- Meubilair
- Riolering
- Verharding
- Water

Ok

Annuleren

Om te beginnen kiest men de groep, feitelijk het thema. In het screenshot zie je de thema's die kunnen worden geselecteerd. Subgroep past de keuze daaraan aan. Met Schaalbalk wordt de inspectie geselecteerd. Daarna wordt met Ok de inspectie getoond.






Inspecteur:  Datum:

---

Groep:  Subgroep:

Schaalbalk:

**Groen-beplanting-grof vuil**  
(Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50)

| <input type="radio"/> A+  | <input type="radio"/> A   | <input type="radio"/> B   | <input type="radio"/> C  | <input type="radio"/> D   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| Er ligt geen grof vuil in de beplanting.  | Er ligt geen grof vuil in de beplanting.  | Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.  | Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.   | Er ligt veel grof vuil in de beplanting.  |
| <b>grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)</b>   | <b>grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)</b>   | <b>grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)</b>   | <b>grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)</b>  | <b>grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)</b>   |
| 0 stuks per 100 m <sup>2</sup>  | 0 stuks per 100 m <sup>2</sup>  | 1 stuks per 100 m <sup>2</sup>  | 1 stuks per 100 m <sup>2</sup>   | > 1 stuks per 100 m <sup>2</sup>  |

Ok

Annuleren

Dit is een voorbeeld van een CROW323 inspectie in thema Groen, schaalbalk Groen-beplanting-grof vuil. Een van de mogelijkheden wordt aangevinkt en met Ok opgeslagen.

### Meldingen

Een melding is feitelijk een storingregistratie, al dan niet urgent. Meldingen kunnen op de pc of op locatie met de SchouwApp of iASSET app gemaakt worden, mits deze zijn geactiveerd voor het betreffende domein.

Melding toevoegen
X

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Storingregistratienr   |                     |
| Geregistreerd door     | evdlaan             |
| Datum / Tijd storing   | 2021-08-13 09:24:04 |
| Datum / Tijd oplossing |                     |
| Storingsduur           |                     |
| Discipline             | Verhardingen        |
| Dit is urgent          | Nee                 |
| Maatregel              |                     |
| Status                 | Melding gemaakt     |
| Melding                |                     |
| Hectometerpaal         |                     |
| Soort melding          |                     |
| Plaatsnaam             |                     |
| Omschrijving           |                     |
| Opmerkingen duur ronde | geen vertraging     |
| Bodemkwaliteit         | onbekend            |
| Aanmaakdatum           | 2021-08-13 09:24:04 |

Ok
Tussentijds opslaan
Annuleren

Via Instellingen > Formulierbeheer > Storingsregistratie kunnen velden naar keuze in een storings- en/of meldingsformulier worden toegevoegd.